



Bulloni di fissaggio ralla di rotazione

Controllate e sostituite regolarmente i bulloni della ralla di rotazione della vostra gru



Tracciabilità inequivocabile grazie al numero di lotto stampato sulla testa del bullone



Seguire le istruzioni del costruttore :

- Verificare annualmente il serraggio dei bulloni della ralla di rotazione delle gru GME e GMA seguendo le istruzioni del **capitolo 65 E «Bulloni della corona»** o del **paragrafo «Bulloni della corona di orientamento»** presenti all'interno del manuale di uso e manutenzione della vostra macchina.
- Sostituzione preventiva e sistematica dei bulloni **non trattati** della ralla di rotazione , ogni 8 anni o al raggiungimento di 16.000 ore di funzionamento della macchina, a seconda della condizione che si verifica prima
- Sostituzione preventiva e sistematica dei bulloni **trattati** della ralla di rotazione, ogni 12 anni o al raggiungimento di 24.000 ore di funzionamento della macchina, a seconda della condizione che si verifica prima.
- Sostituzione sistematica di tutti i bulloni in caso di sostituzione della ralla di rotazione

Caratteristiche

- Appositamente selezionati ed adatti al vostro tipo di gru.
- Definiti secondo norme tecniche specifiche che rispondono ad un capitolato preciso imposto a tutti i nostri fornitori
- Identificati e qualitativamente controllati alla ricezione in magazzino

Eeguire la scansione o fare clic per accedere al supporto in linea:

Oppure consultare il proprio rivenditore Manitowoc Crane Care abituale

